



Partieller, weißer (Hinter-) Druck für transparente Schilder und Klebefolien



Beim Druck auf transparenten Flächen bleiben normalerweise alle Stellen die auf Ihrem Bildschirm weiß sind, transparent, und Farben sind durchscheinend. Erst durch den partiellen Weißdruck wird es möglich, auf transparenten Folien und Acrylglas einen nahezu deckenden Druck zu erreichen. Die Leuchtkraft von Farben und Lesbarkeit von Schriftelementen wird deutlich erhöht.



Legen Sie für diesen Effekt eine Schmuckfarbe (Volltonfarbe) mit dem Namen „WEISS“ auf einer eigenen Ebene an und wählen Sie dafür am besten eine Signalfarbe (z.B. 100% Magenta).



Nun legen Sie für die Bildelemente oder Schriftzüge, die weiß hinterdruckt werden sollen, einen Pfad an. Füllen Sie diesen Pfad mit der Schmuckfarbe „Weiss“. Zum Schluss bringen Sie diese Ebene an die oberste Stelle und exportieren das Dokument als PDF/X Version (X-1a, X-3 oder X-4).